





# WEIGHT SCALE

*digital display*

適用於 *PrepStand*

操作手冊


CH




Art no. TWSCo1

## 安裝電子秤到維修工作架上

1




2



## 電子秤

尺寸: (LxWxH)  
13.7 x 6.3 x 2.5 cm  
重量: 240 克




## 快速操作手冊


開始秤重 / 秤重完成指示

負數值指示

電池即將耗盡指示



重量單位  
數位顯示螢幕



### 注意

此電子秤所量測的數值，  
只供個人參考之用，  
請勿用在其他用途上。

### 操作

- 啓動 按壓
- 關閉 按壓 3秒
- 單位選擇 按壓 公斤  $\longleftrightarrow$  磅
- 重設 按壓 當電子秤是啓動的狀態下
- 自動關電 未使用超過 3 分鐘時，顯示螢幕會自動關掉

### 注意事項：

1. 最大測量重量為25公斤(55磅)，準確度： $\pm 20$ 克。
2. 電子秤雖可防撥水，但在潮濕的環境亦須格外小心使用，切勿將它浸泡於水中。
3. 若需清潔電子秤時，將抹布稍沾濕以去除電子秤上灰塵，切勿使用壓縮空氣槍來清潔。

## 使用說明

- 按壓啓動按鈕 (%) 即可打開電子秤。

螢幕會顯示：



- 等待數秒直到開始秤重符號出現。

螢幕會顯示：



- 按壓重量單位按鈕 ( $\text{kg/lb}$ ) 選擇適用的單位。





- 將需秤重的物品放置在秤盤上，如右圖所示。

- 螢幕即顯示出所秤的重量。

## 更換電池 (CR2032 x 2 個)

- 打開電池蓋。

- 更換新電池時，請注意電池正、負極的正確擺放方向。



Topeak產品相關的資訊，請洽詢Topeak當地授權的經銷商，或聯絡

台灣 捷安特 服務專線：0800-461406

中國上海 海伯司達 服務專線：(0) 21-5031-9375

網址：[www.topeak.com](http://www.topeak.com)

## 重要事項

- 為求秤重數值的準確性，腳架須架設在平坦的地面上且維修工作架與電子秤須成垂直狀態，也要確認所秤的物品沒有碰觸到電子秤以外的地方。
- 電子秤的準確度為  $\pm 20$  克，使用電子秤時須將其面朝上且與維修工作架成垂直，否則其準確度將會降低。若是發現電子秤不是在前面所說的位置時，請重新將它調整至正確的位置，按壓重設按鍵 (%)，即可將電子秤歸零，以恢復其準確度。
- 此電子秤所量測的數值，只供個人參考之用，請勿用在其他用途上。

## 產品保固

一年品質保證，包含電子及機械零件的製造瑕疵部份，但電池並不在此保固範圍內。

## 保固要求

申請保固期限中的服務，須檢具原購買時之發票，若無法提供，則其保固期限將自製造日期開始算起。若因使用者不慎摔壞、使用不當、自行改裝、更改系統或未能按照說明書上的正確操作方式，本產品將不被列入保固範圍。

\*本公司保留產品規格變更之權利。

Topeak產品僅有在本公司授權的專業經銷商購買，才能享有保固的權利。

Copyright © Topeak, Inc. 2005

M-TWSCo1-CH 7/05